

Einlegen der Sim Karte ins Tablet



Tablett ausschalten

Kontakte nach unten

Kerbe außen

Vorsichtig einschieben

eventuell Roaming in den Einstellungen aktivieren

DIY – Autosteer

Badendorf 1 · 8413 St. Georgen an der Stiefing
office@autosteer.cc · +43 660 766 9 333
UID: ATU51588508 EORI: ATEOS1000099643

Andreas Ortner

RAIFFEISENBANK HEILIGENKREUZ-KIRCHBACH-ST.GEORGEN
IBAN: AT92 3817 0000 0201 8448 BIC: RZSTAT2G170
ARA: 22864 ERA: 52089